

令和4年度に実施した通学路合同点検による危険箇所への対応について

令和5年9月12日時点

小学校	場所	状況	対策	対策所管
第一小学校	本町1-1-11先 第一小学校と市役所間の道	車の出入り時、見通しが悪くなっている。	注意喚起看板の取替	防災安全課
第二小学校	宿交差点	二小の児童が関わる交通事故があり危険である。	都へ横断者用路面標示の塗り直し要望 安全教育の充実	教育総務課 学校
	(追加)宿交差点南側	通学路でない道路を横断している。	注意喚起看板の設置 安全教育の充実	防災安全課 学校
第三小学校	中藤4-23付近	青梅街道のカーブを抜けた先(中藤4丁目、5丁目)、歩道にガードレールがないのでスピード出してきた車との接触が心配である。	都へ路面標示の塗り直し要望	教育総務課
	中藤1-16と神明2-29の間	中藤3丁目付近の青梅街道にかかる歩道橋において、乗り出しや落下物等の心配がある。	安全教育の充実	学校
	中藤4-23付近	中藤3丁目付近の青梅街道を渡る横断歩道が昨年度より通学路になったため、登校時には、ボランティアさんが立っているが、下校時にはいない。交通量の多い道路であることと、近くにバス停があり、追い越しの車もあるため危険である。	都へポールを設置及び巻き看板の設置要望	教育総務課
	(追加)中藤1-32先	学校南門を出たところの大木の枝が道に出ており、電線に引っかかっている。	剪定	道路下水道課
	(追加)中藤1-35先	学校東門を出た道に草が出ている。	除草	道路下水道課
	(追加)中藤3-14付近	入り運動場の交差点において、過去に交通事故が発生して危険である。	カラー舗装 注意喚起看板の取替	道路下水道課 防災安全課
第四小学校	団地入口交差点	団地東通りの北側からの右折車が多いため、横断歩道を渡る際、青信号でも注意が必要である。	住宅供給公社へ剪定、看板の移設要望	教育総務課
	大南5-55付近	T字の交差点であり、左折車が多く危険である。	カラー舗装、ポストコーン、外側線の設置	道路下水道課
	大南5-8付近	T字の交差点であり、右左折車ともに多く危険である。	視線誘導標を小型タイプに交換	道路下水道課
	大南公園付近 湖南通り西側	T字の交差点であり、左折車が多く危険である。	注意喚起ステッカー設置	防災安全課
第七小学校	大南2-109付近	通り抜ける車が多く危険である。	横断歩道設置の検討	警察署
	大南2-81付近	車が横断歩道を見落とし、停止しないため危険である。	路面標示設置	道路下水道課
	大南2-81付近	個人宅の塀が斜めに傾いて危険である。	住民へ周知	教育総務課
	(追加)大南2-19先七小の北側	児童と、速度を出して通り抜ける車が出会い頭にぶつかる危険がある。	ポストコーン設置 注意喚起看板の設置	道路下水道課 防災安全課
	(追加)大南2-78付近七小と四中の間	自転車飛び出してくるため危険である。	注意喚起ステッカー設置	防災安全課

令和4年度に実施した通学路合同点検による危険箇所への対応について

第八小学校	残堀5-28付近	交通量が多く、道幅も狭い。ガードレールやポールがなく危険である。	取り締まりの強化	警察署
	三ツ藤3-50付近	交通量は多くないが、車が速いスピードで走るため、危険である。	路面標示設の塗り直し	道路下水道課
			注意喚起看板の設置	防災安全課
(追加)八小南門側川沿い	学校南側の残堀川の歩道において、自転車や原付バイクの走行が多く、児童の登下校の時間とも重なるため、危険である。	都へ路面標示要望	教育総務課	
			注意喚起看板の設置	災安全課
第九小学校	学園1-16付近	過去(3年前)に児童が自転車で飛び出し事故が発生している。側道から見えにくく危険である。	路面標示、横断歩道及び外側線の引き直し	道路下水道課
	学園1-12付近	細い側道から児童が出てくるので危険である。	路面標示、コーンの設置	道路下水道課
	学園1-8付近	一方通行の道がX字状に交わっている。Uターンする車もあり、危険である。	安全教育の充実	学校
	学園1-25付近	一方通行同士の交差点であり、見えにくい。	外側線を引く	道路下水道課
			意喚起看板の移設	災安全課
学園1-43付近	細い道同士の交差点であり、見えにくい。	外側線を引く	道路下水道課	
第十小学校	中原2-49付近	横断旗が紛失している。	手旗の補充	防災安全課
	市立十小南交差点付近	歩行者信号がないため危険である。	大きな標示を塗装を検討	道路下水道課
			信号機を移設	警察署
	中原2-12付近	信号がないため危険である。	薄層反射舗装を施工	道路下水道課
			手旗の補充	防災安全課
			オーバーハング標識設置(未)	警察署
残堀3-13付近	幅員が狭い上、通り抜ける車があり危険である。	赤色カラー舗装施工	道路下水道課	
		安全教育の充実	学校	
(追加)中原見守り交番付近	赤信号の待機中に、児童の体が車道に出てしまう児童があり、危険である。	歩行者用停止線を設置	道路下水道課	
雷塚小学校	学園3-55付近	交通量が多い道に、塀が新しくできたため、車から児童が見にくく危険である。	地権者へ枝の剪定を依頼	教育総務課
			注意喚起看板の設置	防災安全課
			停止線の塗り直し	警察署
	学園2-36-1	木が道路まで出ていて通行が困難である。	関東財務局へ剪定及びフェンスの改修の要望	教育総務課
	学園4-30~45付近	交通量が多い道に歩道がないので危険である。	路側帯設置	道路下水道課
市立雷塚小東交差点	登校時間の午前7時半から8時頃までの車両の通行量が多く危険である。	交通擁護員配置を検討	教育総務課	