

## CV-22オスプレイの地上待機について

このことについて、防衛省北関東防衛局から、下記のとおり情報提供がありましたので、お知らせします。

### 記

#### ○ 情報提供内容（令和4年8月19日付）

米側からの情報によれば、米空軍特殊作戦コマンドは8月16日、2017年以降のCV-22オスプレイの安全上の事象の発生を受け、当面の間、米空軍のCV-22全機を地上待機させることを決定したと承知しています。

これを受け、横田飛行場に配備されている米空軍のCV-22も地上待機措置の対象となっているとの説明を受けています。

詳細については引き続き確認中ですが、防衛省としては、米軍の運用に際しては、安全面の確保が大前提と考えています。これまでも累次の機会を捉え、米側に対し、地元への配慮と安全確保について申し入れを行っており、引き続き、安全面に最大限配慮するよう求めてまいります。

(※) 今回の措置は、2017年以降4件（うち2件が6週間以内に発生）の安全上の事象が発生したことを受けたもの。問題の箇所はギアボックス内のクラッチとのこと。なお、これらの事象による人身被害（負傷、死亡）は生じていないとのこと。