

米軍ＣＶ－２２オスプレイの航空自衛隊浜松基地
への予防着陸について

令和７年１０月３日付広資料第１１８号でお知らせしたこのことについて、防衛省北関東防衛局から、下記のとおり情報提供がありましたので、お知らせします。

記

１ 情報提供内容（第５報）

- (1) 発生日時：令和７年１０月２日（木）１２時０８分
- (2) 発生場所：航空自衛隊浜松基地
- (3) 部隊等：米空軍横田基地所属
- (4) 装備品等：ＣＶ－２２オスプレイ×１機
- (5) 事案概要：ＣＶ－２２オスプレイ×１機が飛行中に警告灯が点灯したため浜松基地へ１２時０８分に予防着陸
- (6) 米側の死者、損害の程度：なし
- (7) 部外への被害、影響等：なし
- (8) 事案に対する防衛省の措置：南関東局職員２名を現地へ派遣
- (9) 米軍の対応：支援機のＣＶ－２２オスプレイ×１機が浜松基地へ１７時５５分に着陸
支援機のＣＶ－２２オスプレイ×１機が浜松基地を１９時３２分に離陸
当該機のＣＶ－２２オスプレイ×１機が１４時４８分にテストフライト開始

※ 下線部が更新情報

２ 情報提供内容（第６報）

- (1) 発生日時：令和７年１０月２日（木）１２時０８分
- (2) 発生場所：航空自衛隊浜松基地
- (3) 部隊等：米空軍横田基地所属

- (4) 装備品等：C V－2 2 オスプレイ×1 機
- (5) 事案概要：C V－2 2 オスプレイ×1 機が飛行中に警告灯が点灯したため浜松基地へ1 2 時0 8 分に予防着陸
- (6) 米側の死者、損害の程度：なし
- (7) 部外への被害、影響等：なし
- (8) 事案に対する防衛省の措置：南関東局職員2 名を現地へ派遣
- (9) 米軍の対応：【1 0 月2 日（木）】
支援機のC V－2 2 オスプレイ×1 機が浜松基地へ1 7 時5 5 分に着陸
支援機のC V－2 2 オスプレイ×1 機が浜松基地を1 9 時3 2 分に離陸
【1 0 月6 日（月）】
当該機のC V－2 2 オスプレイ×1 機が1 4 時4 8 分に1 回目のテストフライト開始
当該機のC V－2 2 オスプレイ×1 機が1 4 時5 6 分に1 回目のテストフライト終了

※ 下線部が更新情報

3 情報提供内容（第7 報）

- (1) 発生日時：令和7 年1 0 月2 日（木）1 2 時0 8 分
- (2) 発生場所：航空自衛隊浜松基地
- (3) 部隊等：米空軍横田基地所属
- (4) 装備品等：C V－2 2 オスプレイ×1 機
- (5) 事案概要：C V－2 2 オスプレイ×1 機が飛行中に警告灯が点灯したため浜松基地へ1 2 時0 8 分に予防着陸
- (6) 米側の死者、損害の程度：なし
- (7) 部外への被害、影響等：なし
- (8) 事案に対する防衛省の措置：南関東局職員2 名を現地へ派遣
- (9) 米軍の対応：【1 0 月2 日（木）】
支援機のC V－2 2 オスプレイ×1 機が浜松基地へ1 7 時5 5 分に着陸
支援機のC V－2 2 オスプレイ×1 機が浜松基地を1 9 時3 2 分に離陸
【1 0 月6 日（月）】

当該機のＣＶ－２２オスプレイ×１機が１４時４８分に１回目のテストフライト開始

当該機のＣＶ－２２オスプレイ×１機が１４時５６分に１回目のテストフライト終了

当該機のＣＶ－２２オスプレイ×１機が１６時００分に２回目のテストフライト開始

※ 下線部が更新情報

4 情報提供内容（第８報）

- (1) 発生日時：令和７年１０月２日（木）１２時０８分
- (2) 発生場所：航空自衛隊浜松基地
- (3) 部隊等：米空軍横田基地所属
- (4) 装備品等：ＣＶ－２２オスプレイ×１機
- (5) 事案概要：ＣＶ－２２オスプレイ×１機が飛行中に警告灯が点灯したため浜松基地へ１２時０８分に予防着陸
- (6) 米側の死者、損害の程度：なし
- (7) 部外への被害、影響等：なし
- (8) 事案に対する防衛省の措置：南関東局職員２名を現地へ派遣
- (9) 米軍の対応：【１０月２日（木）】

支援機のＣＶ－２２オスプレイ×１機が浜松基地へ１７時５５分に着陸

支援機のＣＶ－２２オスプレイ×１機が浜松基地を１９時３２分に離陸

【１０月６日（月）】

当該機のＣＶ－２２オスプレイ×１機が１４時４８分に１回目のテストフライト開始

当該機のＣＶ－２２オスプレイ×１機が１４時５６分に１回目のテストフライト終了

当該機のＣＶ－２２オスプレイ×１機が１６時００分に２回目のテストフライト開始

当該機のＣＶ－２２オスプレイ×１機が１６時０８分に２回目のテストフライト終了

※ 下線部が更新情報