

米軍 C V - 2 2 オスプレイの航空自衛隊浜松基地
への予防着陸について

令和 7 年 1 0 月 6 日付広資料第 1 2 0 号でお知らせしたこのことについて、防衛省北関東防衛局から、下記のとおり情報提供がありましたので、お知らせします。

記

○ 情報提供内容（第 9 報）

- (1) 発生日時：令和 7 年 1 0 月 2 日（木）12 時 08 分
- (2) 発生場所：航空自衛隊浜松基地
- (3) 部隊等：米空軍横田基地所属
- (4) 装備品等：C V - 2 2 オスプレイ × 1 機
- (5) 事案概要：C V - 2 2 オスプレイ × 1 機が飛行中に警告灯が点灯したため浜松基地へ 12 時 08 分に予防着陸
- (6) 米側の死者、損害の程度：なし
- (7) 部外への被害、影響等：なし
- (8) 事案に対する防衛省の措置：南関東局職員 2 名を現地へ派遣
- (9) 米軍の対応：【10 月 2 日（木）】

支援機の C V - 2 2 オスプレイ × 1 機が浜松基地へ 17 時 55 分に着陸

支援機の C V - 2 2 オスプレイ × 1 機が浜松基地を 19 時 32 分に離陸

【10 月 6 日（月）】

当該機の C V - 2 2 オスプレイ × 1 機が 14 時 48 分に 1 回目のテストフライト開始

当該機の C V - 2 2 オスプレイ × 1 機が 14 時 56 分に 1 回目のテストフライト終了

当該機の C V - 2 2 オスプレイ × 1 機が 16 時 00 分に 2 回目のテストフライト開始

当該機の C V - 2 2 オスプレイ × 1 機が 1 6 時 0 8 分に 2 回目のテストフライト終了

当該機の C V - 2 2 オスプレイ × 1 機が浜松基地を 1 7 時 2 9 分に離陸

※ 下線部が更新情報